

Restaurering av Valvtjärnsbäcken 2013, Nedre Härjedalen Foton: Seppo Kakko

För att kunna skapa en ny bäckfåra flyttades delar av tippen! Storleken på stenblocken varierade från ca 1,5 m³ (4 ton) ner till ett par dm³!



Sammanställt av Seppo J. Kakko

(2)

För att erhålla tillräckligt utrymme för arbetet tvingades man flytta delar av massorna två gånger!



Sammanställt av Seppo J. Kakko

(4)

När "avsatsen" var klar började arbetet med bäckfåran!



Sammanställt av Seppo J. Kakko

{ 00 }

Den nya bäckfåran tar form.....



Sammanställt av Seppo J. Kakko

{ 10 }



En "avsats", från vilken den nya fåran kunde nås, planerades längs hela den sträcka som skulle återställas!



Dags att släppa på vattnet i den nya fåran!



Sammanställt av Seppo J Kakko

(14)

Efter dryga 60 år är det återigen möjligt för öringen att ta sig från Ljusnan till Valvtjärnen



Sammanställt av Seppo J Kakko

(16)